






Для моделей EL04-EL05 LE  
Подробнее: [www.lobsters-sports.ru](http://www.lobsters-sports.ru)

**Проблема: устройство выдает ошибку**



*Цель: определить и устранить причины сообщений об ошибках в устройствах Grand Series.*

	<b>Описание и решение проблемы</b>	<b>Рисунок</b>
1	<p>Ниже приведен список всех (10) сообщений об ошибке, которые могут появляться на экранах любого устройства Grand Series.</p> <p><b>Over-Current Top Server Motor Error (Ошибка перегрузки верхнего подающего двигателя)</b></p> <p><b>2) Feedback Top Server Motor Error (Ошибка обратной связи верхнего подающего двигателя)</b></p> <p><b>3) Over-Current Bottom Server Motor Error (Ошибка перегрузки нижнего подающего двигателя )</b></p> <p><b>4) Feedback Bottom Server Motor Error (Ошибка обратной связи нижнего подающего двигателя)</b></p> <p><b>5) Over-Current Sweep Motor Error (Ошибка перегрузки двигателя разброса по ширине)</b></p> <p><b>6) Feedback Sweep Motor Error (Ошибка обратной связи двигателя разброса по ширине)</b></p> <p><b>7) Over-Current Elevation Motor Error (Ошибка перегрузки двигателя подъема)</b></p> <p><b>8) Feedback Elevation Motor Error (Ошибка обратной связи двигателя подъема)</b></p> <p><b>9) Feedback Feed Motor Error (Ошибка обратной связи двигателя податчика)</b></p> <p><b>10) Battery Depleted Error (Батарея полностью разряжена)</b></p>	

<p><b>2</b></p>	<p>Появление <b>Ошибок перегрузки (Over-Current Error)</b> значит, что в двигателе имеется некая помеха, которая описывается в сообщении об ошибке. <b>Ошибка обратной связи (Feedback Error)</b> относится к проблемам, связанным с передачей информации обратно от двигателя к контрольной панели.</p>	
<p><b>3</b></p>	<p>Примечание: конструкция пушки Grand Series предполагает выдачу сообщения об ошибке при возникновении любых проблем в работе. Наиболее распространенной причиной является <b>Замятие мяча (Ball Jam)</b>. В этом случае вы можете обратиться к инструкции по проблеме <b>Замятие мяча</b>.</p>	
<p><b>4</b></p>	<p><b>Ошибки обратной связи</b></p> <p>Если ваше устройство Grand series (модель IV, V или V LE) выдает сообщение об <b>Ошибке обратной связи</b>, следуйте инструкции по устранению этой проблемы.</p>	 <p>Ошибка обратной связи двигателя разброса по ширине      Feedback Sweep Motor Error.</p>  <p>Ошибка обратной связи двигателя подъема      Feedback Elevation Motor.</p>
		 <p>Ошибка обратной связи верхнего подающего двигателя (Feedback top server)</p>



Для моделей EL04-EL05 LE  
Подробнее: [www.lobsters-sports.ru](http://www.lobsters-sports.ru)

	 <p>Ошибка обратной связи нижнего подающего двигателя (Feedback bottom server)</p>
<p><b>5</b> <b>Сообщения об ошибке, связанной с перегрузкой (Over-Current Error)</b></p> <p>Если ваше устройство Grand series (модель IV, V или V LE) выдает сообщение об Ошибке перегрузки, следуйте инструкции по устранению этой проблемы:</p> <p><b>Over-current Feed Motor Error (Ошибка перегрузки двигателя подачи)</b></p> <p><b>Over-current Top or Bottom Error (Ошибка перегрузки верхнего/нижнего подающего двигателя)</b></p> <p><b>Over-current Elevation or Sweep Error (Ошибка перегрузки двигателя разброса по ширине или двигателя подъема)</b></p>	 <p>Сообщения об ошибке, связанной с перегрузкой (Over-Current Error Message)</p>



Для моделей EL04-EL05 LE  
Подробнее: [www.lobsters-sports.ru](http://www.lobsters-sports.ru)

<b>6</b>	<p><b>Сообщения Battery Depleted (Батарея полностью разряжена)</b></p> <p>Сообщение Battery Depleted Error информирует вас, что идет подготовка устройства к выключению в связи с низким зарядом батареи. Появление этого сообщения указывает на необходимость зарядить батарею. Если у вас возникают трудности с зарядкой батареи, пожалуйста, воспользуйтесь следующими инструкциями:</p> <p>“Устройство не заряжается”</p> <p>“Устройство работает очень короткое время”</p> <p>“Не удается включить устройство”</p>	
----------	---	--

**Если неисправность не удалось устранить самостоятельно, пожалуйста, позвоните в службу поддержки ООО «Эксперт» по номеру 8 (800) 301-05-47.**